


2-3-3 基本特徵實例 3

圖 2-89 左側為一個機械零件的完成品，若將圓孔、圓角、薄殼等去除，則可得圖之右側的基本形體，其幾何特色是在一顆圓球上設計出垂直圓球的斜圓柱體。設計的基本想法是在與圓球夾 45° 的平面上畫圓，以圓進行引伸，長到圓球上，如圖 2-90 所示。

◆ 圖 2-89



◆ 圖 2-90






圖 2-91 所示為基本形體的設計過程，包括：(a) 建立旋轉實體、(b) 建立橫跨圓球頂部的掃描實體、(c) 建立一個垂直圓球的引伸實體。以下說明詳細的 Pro/E 操作步驟。

◆ 圖 2-91 旋轉實體




(a)

掃描實體



(b)

引伸實體



(c)


STEP 1 建立新零件

[按工具列建立新檔的圖示] → [輸入零件名稱: *base-with-4holes*, 按 (確定)]
 → [畫面顯示基準平面 FRONT、RIGHT、TOP 及座標系 PRT_CSYS_DEF]


STEP 2 建立旋轉實體，以做為零件本體

[點選基準平面 FRONT 為草繪平面]

- [按主視窗右側草繪工具的圖示 → 零件自動呈現前視圖]
 → [按 Sketch (草繪) 對話框的 **Sketch** (草繪), 系統即進入草繪的模式]
 → [依圖 2-92 所示繪製草圖 → 按]

圖 2-92**注意**


在圖 2-92 中，直徑尺寸 700 的標註方式如圖 2-93 所示。

圖 2-93

2

- [按鍵盤的 Ctrl+D，以使零件呈現立體圖] → [按主視窗右側旋轉工具的圖示]
- [按滑鼠滾輪，則完成的旋轉實體如圖 2-94 所示]

※ 圖 2-94




STEP 3 建立橫跨圓球頂部的掃描實體

(1) 建立掃描的軌跡線

- [按主視窗右側草繪工具的圖示]
- [按 Sketch (草繪) 對話框的 **Use Previous** (使用先前的)，以沿用上一個草繪平面與定向參照平面 → 零件自動呈現前視圖]
- [依圖 2-95 所示抓取線條 → 按]

※ 圖 2-95



(2) 以可變截面掃描的方式建立實體

- [按鍵盤的 Ctrl+D，以使零件呈現立體圖]
- [點選剛完成的曲線，以做為掃描的軌跡線]
- [按主視窗右側可變截面掃描工具的圖示]
- [在圖標板上按掃描為實體的圖示]
- [按繪製截面的圖示] → [依圖 2-96 所示繪製草圖 → 按]
- [按鍵盤的 Ctrl+D，以使零件呈現立體圖]
- [按滑鼠滾輪，則完成的掃描實體如圖 2-97 所示]
- [按一下滑鼠左鍵，使掃描特徵為不被選取的狀態]

圖 2-96





圖 2-97


**STEP 4 建立垂直圓球的圓柱體**

(1) 建立軸線

[按著鍵盤的 Ctrl，點選基準平面 FRONT 及 TOP (注意：可按工具列的圖示 ，控制基準平面是否要顯示)]

→ [按主視窗右側軸線工具的圖示 ，即完成兩個平面的相交軸線 A_2，如圖 2-98 所示 (注意：可按工具列的圖示 ，控制基準軸是否要顯示)]

圖 2-98



(2) 建立基準平面 DTM1


[確認基準軸 A_2 為被選取的狀態 (否則點選之) → 按著鍵盤的 Ctrl，點選基準平面 FRONT]

→ [按主視窗右側基準平面工具的圖示]

→ [確認夾角為：45 → 按 DATUM PLANE (基準平面) 對話框的 (確定)]

→ [產生如圖 2-99 所示的基準平面 DMT1 (此平面通過基準軸 A_2，且與基準平面 FRONT 夾 45 度角)]

✿ 圖 2-99



(3) 建立基準平面 DTM2


[確認基準平面 DTM1 為被選取的狀態（否則點選之）]

→ [按主視窗右側基準平面工具的圖示]

→ [在畫面上將位移尺寸設為：320]

→ [按 **OK** (確定)]，即產生如圖 2-100 所示的基準平面 DTM2]

✿ 圖 2-100



(4) 以引伸的方式建立圓柱體


[確認基準平面 DTM2 為被選取的狀態（否則點選之）]

→ [按主視窗右側草繪工具的圖示]

→ [按 **Sketch** (草繪) 對話框的 **Sketch** (草繪)]，系統即進入草繪的模式]

→ [依圖 2-101 所示繪製草圖 → 按]


✿ 圖 2-101



2

- [按鍵盤的 Ctrl+D，以使零件呈現立體圖]
- [按主視窗右側引伸工具的圖示] → [按畫面上的箭頭，以使引伸方向朝下]
- [按圖標板貫穿整個零件的圖示]
- [按滑鼠滾輪，則完成的引伸實體如圖 2-102 所示]

✿ 圖 2-102

**STEP 5 儲存檔案**

[按工具列儲存檔案的圖示]

- [預設的檔名為：BASE-WITH-4HOLES.PRT → 按 (確定)]
- [選取下拉式選單 **File** (檔案) 之下的 Erase (拭除) → Current (目前) → 按 (是)，以將零件 base-with-4holes.prt 自作業階段中移除]

範例結束